



Chinchilla



Linea



UADI



Kathedral großgehämmert



Satinato bílá



Altdeutsch K



Masterpoint



Drátosklo



Mastercarré



Ornament 504



Reflo

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Barvu a strukturu **ozdobných skel** nelze vždy dokonale zobrazit. Fotografie proto nemusejí vždy odpovídat originálu. Abychom se vyhnuli nedorozumění, porovnejte je laskavě se vzorky skel u Vašeho [1st] window partnera Internormu.

Kondenzace vody

Z fyzikálních důvodů může u **zdvojených oken** za určitých klimatických podmínek docházet k tvorbě kondenzátu nebo k rosení vnější tabule skla v meziskelním prostoru s instalovanou stínicí technikou.

Za určitých podmínek se u izolačního skla může kondenzační voda vyskytnout na vnější a vnitřní straně. U izolačních skel s vysokou tepelnou izolací může při nízkých povrchových teplotách izolačního skla vznikat rosení nebo námraza při rychlém ochlazení vzduchu a překročení maximálního bodu nasycení vzduchu vodními parami. Doporučení a pokyny pro zamezení kondenzace vody naleznete na našich webových stránkách v „Základní příručce Internormu pro ošetřování, údržbu a záruku“.